

# Schulhaus Kleinwangen – Teil 1

07.08.2015

Im Januar 1975 waren die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass die Bauinstallationen montiert werden konnten.



Die ansprechende und sinnvolle Baureklame.



Der Aushub war fertig. Die Fahrbahn für den Baukran wurde hergerichtet.



Im März 1975 waren die Fundamente für den Schulhastrakt erstellt. Jetzt konnten die Schalungen für das Kellergeschoss und die Schutzräume errichtet werden.



Der Eisenleger hat viel zu tun; für die Kellerdecke wurden einige Tonnen Eisen verlegt.



Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen -  
Bauführer Werner Moser erklärt einem Lehrling das  
Maurerhandwerk.

Text und Bilder: Ruedi Leuenberger